HW

Grundstücke – Wohn- und Gewerbeimmobilien – Finanzierung

H. Wissel · Hauptstraße 8 · 38275 Haverlah

Dipl.-Ing. **Heinrich Wissel**
Fachwirt der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Hauptstraße 8
38275 Haverlah
Telefon 0 53 41 – 3 34 83
Telefax 0 53 41 – 94 16 04
eMail: wissel.immobilien@freenet.de
St.Nr. 51/148/00473

Gemeinde Haverlah
- Technischer Ausschuß / Herr Tempel -
Harzblick 9

38275 Haverlah

Tag: 06.04..2017

Mängel u.a. nach Baumaßnahmen in Haverlah
Mein Bericht unter Top 3 der Gemeinderatssitzung am 29.03.2017 : Empfehlung BM Hartung zur Weitergabe an Sie

Sehr geehrter Herr Tempel,

in den zurückliegenden Jahren habe ich die Gemeinde wiederholt über den früheren BM, einzelne Ratsmitglieder wie auch SG-Verwaltung auf verschiedene Mängel hingewiesen, die z.T. mit oder nach Straßenbau Hauptstraße aufgetreten sind. Leider ist keinerlei Abhilfe erfolgt. Zum besseren Verständnis sind alle aufgeführten Punkt durch Fotos ergänzt.
Die Situation ist um so bedauerlicher wegen möglicherweise durch bisherige Untätigkeit der Verantwortlichen ausgelaufener Gewährleistungsfristen der Baubetriebe (üblicher Weise 5 Jahre gem. BGB) , so dass ggf. die anfallenden Kosten der Mängelbeseitigung die Gemeinde zu tragen hat.

1. Bereich Hauptstraße: Rumpelpflasterung gegenüber Gasthaus „Deutsches Haus“,
   Absenkungen/ Spurrillen in Fahrtrichtung (Foto anbei)

2. Bereich Hauptstraße: Abschnitt „Deutsches Haus“ bis Kirche Klappernde Kanaldeckel. Der hier mitverantwortliche Wasserverband Peine war ebenfalls von mir informiert worden
3. Bereich Hauptstraße: Pflasterung Bürgersteig vor dem Haus Nr. 21 (Meinholz)
   Absenkungen, Pfützen bei Niederschlägen
4. Bereich Salzgitterstraße: DSL-Station auf Gemeindegrundstück vor Garten Wissel
   Keine Regeneration der vorher ebenen rasenbewachsenen Grundstücksoberfläche, derzeitig wild eingegrüntes Gras bei rauher Oberfläche,
   gepflasterter Zugang vom Bürgersteig zur Gartenpforte zerstört.
5. Bereich Sackgasse: Im mittleren und hinteren Bereich Funktionsuntüchtigkeit der Gosse durch Vererdung und Einwuchs, Gefahr Straßenschäden wg. mangelnder Entwässerung
   Durchwuchs Dornenhecke bis 1 m in die ohnehin schmale Fahrbahn

Ich bitte besonders zu den Mängeln 2., 4., 5. um sofortige Abhilfe, da hier insbesondere die Anlieger direkt betroffen, gestört und benachteiligt sind.

Mit freundlicher Empfehlung

Bankverbindungen
Commerzbank Braunschweig IBAN: DE63 2708 0060 0650 2623 00 BIC: DRESDEFF270
Sparkasse Goslar/Harz IBAN: DE 94 2685 0001 0192 001089 BIC: NOLADE21GSL

Zu 1.

Zu 2.

Kein Foto

(Kanaldeckel)

zu 3.

Abfassung im Pflaster = Pfütze bei Nässe

zu 4.

DSL - Station Salzgitter Straße

Zu 5.

Gosse nicht mehr erkennbar

24 5.

Gosse
nicht mehr
zu klären