



Evangelisch-lutherischer Pfarrverband

Pfarrverband Groß Elbe - Am Pfarrgarten 5 - 38274 Elbe

Samtgemeinde Baddeckenstedt

z.Hd. Herr Klaus Kubitschke

Heerer Str.

38271 Baddeckenstedt

Am Pfarrgarten 5
38274 Elbe

Telefon: 05345-330
Fax: 05345-1773

E-mail: pfarramt@kirche-in-elbe.de
Web: www.kirche-inlebe.de

7. November 2017

Kindergarten Gustedt - Baumaßnahme Flur

Sehr geehrter Herr Kubitschke!

Anbei erhalten Sie eine Aufstellung der Baumaßnahmen für den Kindergarten Gustedt.

Die große Maßnahme des Jahres 2018 wird der Fußboden sein. Wir bitten darum, dass frühzeitig über die Maßnahme gesprochen wird und wir versuchen möglichst alles miteinander und mit den Gewerken vor Ort zu besprechen. Die letzte Baumaßnahme im Bad hat doch immer wieder zu Irritationen gesorgt und es wurde verschiedenste Dinge einfach versäumt mit zu Bedenken (z.B. Heizung im Bad, zugängliche Stromanschlüsse, ua.)

Wir müssen auch im Blick haben, dass die Schließungszeit nur drei Wochen beträgt und die Maßnahme sicherlich einige Zeit in Anspruch nimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Grote

Baumaßnahmen im Kindergarten Gustedt 2018

Hauptbaumaßnahme: Flur Fußboden mit Heizkörpern

Auflistung der Einzelbereiche

Eingangsflur

- Fußboden
- Fußleisten
- Heizkörper neu
- Fensterbank neu
- Eingangstür erneuern

Cafeteria

- Fußboden
- Fußleisten entfernen
- Wände neu verputzen
- Heizkörper neu
- Fensterbank neu
- Fenster zum Öffnen
- Umbau des Sicherungskastens, Ermöglichung von FI Schaltern, Steckdosen

Vorraum Bad

- Fußboden
- Fußleisten
- Türrahmen entfernen, inkl. Sturz (sofern nicht statische Gründe dagegensprechen)
- Wandfliesen entfernen bzw. Wand angleichen- verputzen
- Elektroarbeiten: Kabel Unterputz, Steckdosen,
- Heizkörper?
- Türrahmen MA-WC aus-und einbauen

In allen Bereichen sind die Übergänge anzupassen um Stolperfallen zu vermeiden. Türen müssen angepasst werden.

Eingangstür – muss durch den neuen Boden gekürzt werden. Sinnvoll wäre eine neue, da sie im Winter nicht mehr richtig schließt.

Vor- und Nacharbeiten müssen wir bedenken (Ausräumen, Gesamtreinigung, Einräumen usw.)

Weitere Baumaßnahmen:

Schallschutz im Flurbereich Eingang und Vorraum Bad inkl. Beleuchtung

Die Arbeitssicherheit hat den Hausstein der vorderen Eingangstür bemängelt. er ist defekt und birgt Stolperfallen.

Wir bitten um einen zeitnahen Beginn der Vorbereitungsgespräche, um den genügend Zeit zu haben, die Arbeiten vorzubereiten und zu durchdenken.